



## **Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV**

### **Daten des Betreibers**

Name des Betreibers	AURA Technologie GmbH
Adresse	Am Ernst-Schacht 3, 06311 Helbra

### **Daten der Betriebsstätte/Anlage**

Name der Betriebsstätte/Anlage	AURA Technologie GmbH
Adresse	Am Ernst-Schacht 3, 06311 Helbra
PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffer von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte)	10911
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie (2010/75/EU)	4.2. d)

### **Daten der Vor-Ort-Besichtigung**

Datum	23.02.2023
Grund	Regelkontrolle auf Grundlage einer Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG
Beteiligte Behörden	Landkreis Mansfeld-Südharz, Untere Wasserbehörde, Untere Abfallbehörde  Landesverwaltungsamt, Obere Wasserbehörde, Obere Immissionsschutzbehörde, Obere Abfallbehörde

### **Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

Feststellung von Mängeln	Mängel bei der Einhaltung von Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	Erforderliche Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung (Neustrukturierung der Lagerflächen)