



Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten des Betreibers

Name des Betreibers	Deutsche Derustit GmbH (Eisleben)
Adresse	Querfurter Straße 7, 06295 Lutherstadt Eisleben

Daten der Betriebsstätte/Anlage

Name der Betriebsstätte/Anlage	Deutsche Derustit GmbH (Eisleben)
Adresse	Querfurter Straße 7, 06295 Lutherstadt Eisleben
PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffer von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte)	12164
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie (2010/75/EU)	2.6.

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum	21.11.2022
Grund	Regelkontrolle auf Grundlage einer Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG
Beteiligte Behörden	Landkreis Mansfeld-Südharz, Untere Wasserbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	Keine Mängel bei der Einhaltung von Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	Keine Maßnahmen erforderlich