



## Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

### Daten des Betreibers

Name des Betreibers	
Adresse	

### Daten der Betriebsstätte/Anlage

Name der Betriebsstätte/ Anlage	
Adresse	
PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffern von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte)	
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	

### Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum	
Grund	Regelkontrolle / Anlasskontrolle <input type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen <input type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG <input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 WHG
Beteiligte Behörden	

### Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	<input type="checkbox"/> keine Mängel <input type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen erforderlich <input type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden (durchgeführt/angeordnet)